

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование: ГБПОУ КК "Староминский механико-технологический техникум"

Место нахождения (адрес): 353607, Краснодарский край, ст. Староминская, ул. Б. Садовая, 111

тел/факс 8-86-153-5-83-71

Форма собственности объекта: краевая

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: директор Сидячко Виктор Иванович
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

ИНН: 2350012310

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: **02.2021**

Фактическая дата обследования: **04.2021**

Организация: УСЗН в Староминском районе

Должность лица: начальник отдела

ФИО: Крючко Г.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	соответствует	П.5.1.7 СП 59.13330.2016
высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,5 см.	соответствует	П.5.1.5 СП 59.13330.2016
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О,С	12-15 см	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О,С	35-40 см	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О,С	наличие	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О,С	наличие	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной	С	наличие	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016

¹ Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

0,5-0,6 м расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней				
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	отсутствует	не требуется
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	-----	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота/длина)	К	не более 1/20 (5%) м	-----	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5x1,5 м	-----	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:			отсутствуют	не требуется
вдоль обеих сторон	К,О	наличие	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9-1,0	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
Автостоянка:				
количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	соответствует	П.5.2.1 СП 59.13330.2016
в том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	К	5% (но не менее 1)	соответствует	П.5.1.7 СП 59.13330.2016

расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	соответствует	П.5.2.2 СП 59.13330.2016
обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	соответствует	П.5.2.1 СП 59.13330.2016
обозначение места специальным знаком (на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	К, О, С, Г	наличие	соответствует	П.5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
уклон	К	не более 10%	соответствует	П.5.1.8 СП 59.13330.2016
перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	соответствует	П.5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	соответствует	П.5.1.3 СП 59.13330.2016
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	соответствует	П.5.1.7 СП 59.13330.2016
продольный уклон пути движения	К	не более 5%	соответствует	П.5.1.7 СП 59.13330.2016
Открытая лестница:				
высота подъема ступеней	О,С	12-15 см	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О,С	35-40 см	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016

единообразная геометрия ступеней	О,С	наличие	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О,С	наличие	-----	П.6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	наличие	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие	-----	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	-----	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	-----	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота/длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5x1,5 м	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:			-----	
вдоль обеих сторон	К,О	наличие	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9-1,0 м	-----	П.5.1.15 СП 59.13330.2016

2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	наличие	П.6.2.11 СП 59.13330.2016
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	наличие	П.6.2.12 СП 59.13330.2016
поручни на высоте	О, С	90 см.	соответствует	П.6.2.12 СП 59.13330.2016
высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	соответствует	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	соответствует	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	соответствует	П.5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:				
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	соответствует	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	соответствует	П.5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	соответствует	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	соответствует	П.5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	соответствует	П.5.1.15

на высоте	О	0,9 м	соответствует	СП 59.13330.2016 П.5.1.15
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.	соответствует	СП 59.13330.2016 П.5.1.15
подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м и более)	К	наличие	-----	не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	соответствует	П.6.1.4 СП 59.13330.2016
поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользкая	К, О, С	наличие	соответствует	П.6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная;				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-----	П.6.1.5 СП 59.13330.2016 Не требуется
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 2,45x1,6 м	соответствует	П.6.1.7 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя:				

ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	соответствует	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	не более 1,4 см.	соответствует	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	-----	П.6.1.5 СП 59.13330.2016 Не требуется
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) - этаж				
ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	соответствует	П.6.2.1 СП 59.13330.2016
ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	соответствует	П.6.2.2 СП 59.13330.2016
ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	соответствует	П.6.2.4 СП 59.13330.2016
высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	соответствует	П.6.2.4 СП 59.13330.2016
конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ: (на стенах)				
на стенах	С	не более 10 см.	соответствует	П.6.2.6 СП 59.13330.2016
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.	соответствует	П.6.2.6 СП 59.13330.2016
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги) зона оказания услуги находится на первом этаже				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О,С	наличие	-----	П.6.2.8 СП 59.13330.2016
поручни на высоте	О,С	наличие	-----	П.6.2.11

горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	С,О	не менее 30 см	-----	СП 59.13330.2016 П.6.2.11 СП 59.13330.2016
тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	-----	П.6.2.12 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	-----	П.5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016
пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			-----	
высота одного подъема	К,О	Не более 0,45 м	-----	П.6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон (отношение высота/длина)	К,О	Не более 1/20 (5%)	-----	П.6.2.9 СП 59.13330.2016
уклон при перепаде высот 20 см и менее	К,О	Не более 1/10 (10%)	-----	П.6.2.9 СП 59.13330.2016
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	Не менее 1,5x1,5 м	-----	П.6.2.9 СП 59.13330.2016
поручни вдоль обеих сторон пандуса:			-----	
на высоте	К	0,7 м	-----	П.6.2.11 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	-----	П.6.2.11 СП 59.13330.2016

расстояние между поручнями	К	0,9-1.0 м	-----	П.6.2.11 СП 59.13330.2016
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К,С,О	не менее 30 см	-----	П.6.2.11 СП 59.13330.2016
подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3.0 м	К,О	наличие	-----	П.5.1.14,6.2.13 СП 59.13330.2016
дверь входная внутренняя,(в зону оказания услуги):			-----	
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	-----	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	не более 1,4 см	-----	П.6.1.5 СП 59.13330.2016
контрастная маркировка прозрачных полотен дверей лифт пассажирский к зоне оказания услуги:	С	наличие	-----	П.6.1.6 СП 59.13330.2016
габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1.1х1,4 м	-----	П.6.2.14 СП 59.13330.2016
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9	-----	П.6.2.16 СП 59.13330.2016
цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	-----	

2.4. зона оказания услуги – этаж <u>1</u>				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				Не требуется
места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К,С,О,Г	не менее 5%, но не менее одного места	-----	8.1.3 СП 59.13330.2016
размещение технологического и иного оборудования:				
при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	-----	П.8.1.7 СП 59.13330.2016
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	-----	П.8.1.7 СП 59.13330.2016
высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 - 0,85 м	-----	П.8.1.7 СП 59.13330.2016
ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	-----	П.8.1.7 СП 59.13330.2016
в аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 человек и более, оборудованных фиксированными сидячими местами, оборудование мест для инвалидов, в том числе:	К,О,С,Г	не менее 5%	-----	П.8.1.7 СП 59.13330.2016
мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 0.75 % (но не менее одного места)	-----	П.8.1.7 СП 59.13330.2016
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение-этаж <u>1</u>				

доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5% (но не менее 1)	соответствует	П.6.3.2 СП 59.13330.2016
информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1-0,5 и от края двери	К,О,С,Г	наличие	соответствует	П.6.3.2 СП 59.13330.2016
размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 2,2 м.	соответствует	П.6.3.2 СП 59.13330.2016
ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	соответствует	П.6.3.3 СП 59.13330.2016
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м.	соответствует	П.6.3.3 СП 59.13330.2016
пространство для разворота кресла коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	соответствует	П.6.3.3 СП 59.13330.2016
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	соответствует	П.6.3.3 СП 59.13330.2016
система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	соответствует	П.6.3.6 СП 59.13330.2016
2.6. Средства информации – этаж 1				
обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К,О, С, Г	наличие	соответствует	П.6.5.1 СП 59.13330.2016
информация о назначении	К, О,С, Г	наличие	соответствует	П.6.5.9

помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками				СП 59.13330.2016
речевые информаторы	С	наличие	не требуется	П.6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«22» апреля 2021 г.

Дата составления Паспорта

Начальник отдела по вопросам мер социальной поддержки
и социального обслуживания отдельных категорий и групп
населения _____

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Крючко Г.А.